











Montageanleitung / Mounting Instruction







1 x                      1 x

	
min t = 5 t = 6 t = 7 max t = 8	c = 1 c = 2 c = 3 c = 4

  
 PZ 2  
2 Nm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

\*Prämeta übernimmt keine Haftung für den eingesetzten Klebstoff und angewendete Klebverfahren sowie alle daraus resultierenden Ansprüche.

Subject to technical modifications, misprinting and other errors excepted from guarantee.

\*Prämeta assumes no liability for the applied glue and glueing methods and the resulting claims

Detail  
Information  
www.praemeta.de



[mm]

06/17