





Montageanleitung / Mounting Instruction









1 x


1 x



2 x ~~8~~



2 x ~~13~~




2 x ~~10~~


2 x ~~16~~


2 x ~~12~~


1 x ~~20~~









$\varnothing 5$



37

20 + t



3,5

	
min t = 5 t = 6 t = 7 max t = 8	c = 1 c = 2 c = 3 c = 4

h ≤ 800

max 100

≤ 10kg

b ≤ h

b ≤ 600

h ≤ 1600


≤ 19kg


b ≤ 600


h ≤ 2000

≤ 24kg

b ≤ 600






 PZ 2
 2 Nm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

*Prämeta übernimmt keine Haftung für den eingesetzten Klebstoff und angewendete Klebverfahren sowie alle daraus resultierenden Ansprüche.

Subject to technical modifications, misprinting and other errors excepted from guarantee.

*Prämeta assumes no liability for the applied glue and glueing methods and the resulting claims

Detail Information
www.praemeta.de



[mm]

06/17